

Radlická 740/113d · 158 00 Praha 5 – Jinonice · Česká republika

**Věc: Stanovisko k měření emisí u vozidel značky Volkswagen**

V souvislosti s novelou vyhlášky 211/2018 Sb. v aktuálně platném znění o technických prohlídkách a měření emisí vozidel a změnou metodiky měření SME - VD10/2018 potvrzujeme, že při měření emisí u následujících vozidel:

Značka: VOLKSWAGEN  
Obch. označení: CRAFTER  
Typ: 2EKE1, 2EKE2, 2EKZ, 2FJE1, 2FJE2, 2FJZ, 2EC1, 2EC2  
Typ motoru: CKUB, CKUC, CKTB, CKTC, CEBA, CEBB, CECA, CECB, BJJ, BJK, BJL, BJM

může nastat situace, kdy diagnostický systém stanice SME vyhodnotí v systému OBD závadu NOx s kódy:

P108C  
P1954  
P1955  
P2BAB  
P2BAC  
P2BAD  
P2BA8

Na diagnostice výrobce, se výše uvedená závada nezobrazuje, proto není pro měření emisí relevantní a vozidlo se hodnotí jako vyhovující.

S přátelským pozdravem

  
M. Šimek

  
J. Záček

**Porsche Česká republika s.r.o.**  
**HOMOLOGACE**  
Radlická 740/113d, 158 00, CZ - Praha 5  
IČO 256 54 012, DIČ CZ 256 54 012